

## Информация

### о выявленных нарушениях и мерах, принимаемых по их устранению ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск в 2018г.

№ п/п	Образовательная организация (по Уставу)	Реквизиты документа	Выявленные нарушения	Меры по устранению нарушений
1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа Чапаевск Самарской области	Предписание №22-05-39 от 21.03.2018г .(Роспотребнадзор)	<p>1. В ГБОУ СОШ №3 г о Чапаевск потолки, стены помещений школы привести в соответствии с требованиями п.4.28 гл. IV СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p> <p>2. В ГБОУ СОШ №3г о Чапаевск полы всех помещений школы привести в соответствии с требованиями п.4.29 гл. IV СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p> <p>Потолки, стены, полы в помещениях школы частично имеют щели, трещины ,дефекты(в рекреациях 1,2,3 этажа плиточное напольное покрытие имеет дефекты – плитка отбита, с выбоинами, в туалете для мальчиков на 1_м этаже отбита плитка; в</p>	<p>1. В период летних каникул произведен косметический ремонт стен , потолков помещений школы (срок устранения - до 05.08.2021г.)</p> <p>2. Планируется заменить напольную плитку на втором, третьем этажах школы. (срок устранения - до 05.08.2021г.)</p> <p>3. Обращения письма к директору МБУ(УО и СОСС и ЖКХ) о выделении денежных средств на косметический ремонт помещений школы и замену половой плитки : №40 от 28.04.2017г, №71/2 от 29.06.2017г, №97 от 12 11.2017г, №13.09.2018г., №24 от 26.03.2018г, №8 от 29.01.2018г.</p> <p>4. Обращения письма о оказании</p>

			кабинетах №20,28,29,47 напольное покрытие линолеум имеет дефекты-щели, трещины; в спортивном зале для начального образования потолки, стены, полы имеют трещины, дефекты; гардеробные(раздевалки) предназначенные для начальных классов полы линолеум имеют щели, трещины, дефекты)	спонсорской помощи ген. Директору ООО «Промперфоратор» (заменить напольную плитку) №85/1 от 23.11.2018г, №72/1 от 03.09.2018г,№24/2 от 26.03.2018г
		Протокол об административном правонарушении №22-05-201 от 21.06.2018 (Роспотребнадзор)	На открывающихся окнах в летнее время в каб.№7,8 отсутствуют сетки от залета кровососущих насекомых	Нарушения устранены в ходе проверки
		Постановление №52 от 28.06.2018г. (Госпожнадзор)	1. Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшего отверстия в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в	Смотровое окно в подвале нового здания заложено кирпичом .

			<p>подвале Основание: п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.</p> <p>2. В подвале допускается складирование мебели, горючих материалов. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 г. п. 23.</p>	<p>Подвал очищен от складирования мебели, горючих материалов .</p>
		<p>Протокол №23 от 19.02.2018г. (Ространснадзор)</p>	<p>Организовать соблюдение правил пользования тахографом. Данные с карт водителя выгружать каждые 28 дней.</p> <p>Выявлены факты нарушения в использовании тахографов.</p>	<p>Карта водителя заменена, активирована специалистами.</p> <p>Данные с карты водителя выгружаются каждые 28 дней.</p>