

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск**  
№ 2

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. *Наименование (вид) объекта:* Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области,
- 1.2. *Адрес объекта:* 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 6
- 1.3. *Сведения о размещении объекта:*  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4055,2 м<sup>2</sup>  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 13882м<sup>2</sup>
- 1.4. *Год постройки здания* 1985 г., *последнего капитального ремонта* 2012г.
- 1.5. *Дата предстоящих плановых ремонтных работ:* текущего-2021, капитального – неизвестно

**2. Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 2.1. *Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):* Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области (ГБОУ СОШ №3 г.о Чапаевск )
- 2.2. *Юридический адрес организации (учреждения):* 446113, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Ярославская, дом 6.

- 2.3. **Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):** оперативное управление, согласно свидетельству о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельству о праве пользования объектом недвижимости № 44 от 30.12.2011г
- 2.4. **Форма собственности:** (государственная, негосударственная): государственная
- 2.5. **Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная.
- 2.6. **Вышестоящая организация (наименование):** Администрация г.о. Чапаевск Самарской области
- 2.7. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 446100, ул. Комсомольская, д. 17, тел./факс.: 8(84639)22404, charaevsk@bk.ru

### **3. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

- 3.1. **Сфера деятельности** (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование
- 3.2. **Виды оказываемых услуг:** образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
- 3.3. **Форма оказания услуг:** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте
- 3.4. **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети
- 3.5. **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития

- 3.6. **Плановая мощность, посещаемость** (количество обслуживаемых в день), **вместимость, пропускная способность:** индивидуальное обучение, посещаемость - 6 чел., плановая мощность 862 чел.
- 3.7. **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):**  
нет

#### 4. Состояние доступности объекта

4.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:**

- до остановки № 1 ул. Запорожская (фото №1) – маршрутное такси №№ 1,2,10,16;
- до остановки №2 ул. Запорожская (фото №2) – маршрутное такси №№ 1,2,10,16;
- адаптированного пассажирского транспорта к объекту ГБОУ СОШ №3 - нет

4.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 -300 м
- время движения (пешком) – 3 – 5 мин.

Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует расписание движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов маршрутов посредством информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие информацию об организации движения на маршруте.

4.3. **наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:**  
присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Часть пути ровная. На части пути требуется спуск с пешеходного пути до ворот. На спуске присутствует земляное наполнение.

4.4. **Перекрестки:** нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – переход через проезжие часть улицы Ленина, Запорожская осуществляется через регулируемые пешеходные переходы.

4.5. **Информация на пути следования к объекту:** акустическая, тактильная, визуальная – Акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует.

4.6. **Перепады высоты на пути:** есть, нет (описать) – есть (спуск с пешеходного пути до ворот)

4.7. **Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4.8. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,У,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,У,Г)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 4.9. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно.

Для решения вопросов доступности для всех **категорий инвалидов** в качестве безусловно обязательных мер требуется, оборудовать санитарно-гигиеническое помещение, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, а также продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения. Для обеспечения полной доступности объекта для **инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется реконструкция ступеней главного входа, установка кнопки вызова персонала, а также установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней вдоль стен внутри объекта. Для обеспечения условной доступности объекта для **инвалидов с нарушениями слуха** необходимо выделить в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг. Для обеспечения частичной доступности объекта для **инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в здание с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение кабинетов, максимально приближенных ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется установка нормативного пандуса в здание и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

## 5. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Не нуждается

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Нуждается в капитальном ремонте
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается в капитальном ремонте
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается в реконструкции пешеходной зоны к объекту
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения 2021-2028г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_  
(*наименование сайта, портала*)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01 » 02 20 21 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 01 »  
02 20 21 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « 01 » 02 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБОУ СОШ №3  
г.о. Чапаевск Самарской области  
Конеткова Е.А.

20 21 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области,

1.2. Адрес объекта 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 6

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4055,2 кв.м.

- часть здания 2 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального неизвестно

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области (ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Ярославская, д.6

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление



1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация г.о. Чапаевск Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446100, ул. Комсомольская, д. 17, тел./факс.: 8(84639)22404, charaevsk@bk.ru

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность индивидуальное обучение, посещаемость -6 чел., плановая мощность 862 чел

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- до остановки № 1 ул. Запорожская (фото №) – маршрутное такси №№ 1,2,10,16;

- до остановки №2 ул. Запорожская (фото №) – маршрутное такси №№ 1,2,10,16

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - адаптированного пассажирского транспорта к объекту ГБОУ СОШ №3 - нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)-нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* есть (спуск с пешеходного пути до ворот)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( нет )

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается в кап. ремонте
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Нуждается в кап. ремонте
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается в реконструкции пешеходной зоны к объекту
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

Директор ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск  Пючеткова Е.А.  
(Тел.88463932274)

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - до остановки № 1 ул. Запорожская (фото №) – маршрутное такси №№ 1,2,10,16;

- до остановки №2 ул. Запорожская (фото №) – маршрутное такси №№ 1,2,10,16;

- адаптированного пассажирского транспорта к объекту ГБОУ СОШ №3 - нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-300м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Часть пути ровная. На части пути требуется спуск с пешеходного пути до ворот . На спуске присутствует земляное наполнение.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*) есть ( спуск с пешеходного пути до ворот )

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,У,Г)		4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,У,Г)		5(1), 5(2)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,У,Г)		6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,У,Г)		7
6	Система информации и связи	ДЧ-И(О,У,Г)		-

	(на всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,У,Г)		9(1), 9(2)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается в кап. ремонте
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается в кап. ремонте
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается в реконструкции пешеходной зоны к объекту
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2028г.  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать*) в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; составлена смета на обустройство пандуса на центральное крыльцо здания

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____	1	л.
2. Входа (входов) в здание	на _____	1	л.
3. Путей движения в здании	на _____	1	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____	1	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____	1	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____	1	л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, план территории на \_\_\_\_\_ 2\_\_\_\_\_ л.

План БТИ

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы

Директор ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск



Кочеткова Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы  
Зам. директора по АХЧ  
ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск

Болдырева Г.И.

(Должность, Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством

СП Детский сад №7 «Ягодка»

Кириллова Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий хозяйством

СП Детский сад №19 «Колокольчик»

Накрайникова О.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий хозяйством

СП Детский сад №7 «Сказка»

Юрикова Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий хозяйством

СП «ДЮСШ-2»

Слепышев А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение  
(протокол № \_\_\_\_\_)

согласовано « \_\_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		8(1), 8(2)	При входе на территорию большой уклон спуска с пешеходного тротуара	К,С	Нуждается в реконструкции пешеходной зоны к объекту	Установка спуска к входу в ворота
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		19	Нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, акустической информации, нет информационн	К,С	Нуждается в реконструкции путей движения на терри	Установка информационных сообщений

					ого сообщения, установки бортиков на путях движения		тории	
1.3	Лестница (наружная)	есть		20	Нет нормативного пандуса,, кнопки вызова тех. персонала, ступени не соответствуют нормативу доступности, установленном у для инвалидов, нет оградительных поручней на входной площадке главного входа, неорганизован судперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией	К,О, С,Г	Нуждается в реконструкции	Установка информационных сообщений
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	К,С	Нуждается в установке	Установка пандуса
1.5	Автостоянка и парковка	нет			отсутствует	К,О, С,Г, У	Нуждается в обустройстве	Планировка парковки

				<p>Нет нормативного пандуса,, кнопки вызова тех. персонала, ступени не соответствуют нормативу доступности, установленном у для инвалидов, нет оградительных поручней на входной площадке главного входа, неорганизован судперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией</p>			<p>Установка спуска к входу в ворота, нормативного пандуса,, кнопки вызова тех. персонала, ступеней соответствующих нормативу доступности, установленному для инвалидов, оградительных поручней на входной площадке главного входа, организовать судперевод при оказании услуг, создать систему информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией</p>
	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		20	Нет нормативного пандуса,, кнопки вызова тех. персонала, ступени не соответствуют норме, нет оградительных поручней на входной площадке главного входа, неорганизован судперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, акустической информации	К,О,С,Г	Нуждается в реконструкции	Реконструкция ступеней, установка нормативного пандуса а,кнопки вызова тех. персонала, ступеней соответствующих нормативу доступности, установленному для инвалидов, оградительных поручней на входной площадке главного входа, организовать судперевод при оказании услуг, создать систему информации на объекте с использованием цветовых а

2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	К,С	Нуждается в установке	Установка пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	11	11	Нет кнопки вызова тех. персонала, нет оградительных поручней на входной площадке главного входа, неорганизован судперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией			
2.4	Дверь (входная)	есть	12	12	Не соответствует нормативу доступности, установленному для инвалидов	К	Нуждается в замене	Нуждается в замене
2.5	Тамбур	есть	13	13	Дверь в тамбуре не соответствует нормативу доступности, установленному для инвалидов			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует пандус (наружный), нет кнопки вызова тех. персонала, нет оградительных поручней на входной площадке главного входа, неорганизован судперевод при оказании услуг, нет системы			Реконструкция ступеней, установка нормативного пандуса, установка вызова тех. персонала, оградительных поручней на входной площадке главного входа,



				информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, дверь в тамбуре не соответствует нормативу доступности, установленному для инвалидов			организовать судперевод при оказании услуг, системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, установить дверь в тамбуре соответствующую нормативу доступности, установленному для инвалидов
--	--	--	--	---	--	--	---

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	14	14	Нет нормативных поручней вдоль стен внутри объекта, не организован сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической	К,С,Г	Нуждается в установке	Установить нормативные поручни вдоль стен внутри объекта, организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией

					информацией			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	15	15	Нет пандуса, нет нормативных поручней вдоль стен внутри объекта, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией	К,С	Нуждается в установке	Установить пандус на лестницах и нормативные поручни вдоль стен внутри объекта, установить системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-		К	Нуждается в установке	Установить пандус
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-		К	Нуждается в установке	Установить лифт (пассажирский)
3.5	Дверь	есть	16	16	Не соответствует нормативу доступности, установлено для инвалидов	К	Нуждается в реконструкции дверного проема и замене	Расширить дверные проемы, установить двери
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	17	17	Нет нормативных поручней вдоль стен внутри объекта, неорганизован сурдоперевод	К,С,Г		Установить нормативные поручни вдоль стен внутри объекта, организовать сурдоперевод при оказании услуг,

				при оказании услуг, , нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией			установить системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить пандус, лифт пассажирский ,расширить двеные проемы,заменит ь двери,установит ь нормативные поручни вдоль стен внутри объекта, организовать сурдоперевод при оказании услуг, , установить системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией

## II Заключение по зоне: ~

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Содержание	Содержание
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6	6	Не выделено в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, организовать судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным	Г,С	Требуется установить	Выделить, установить

					шрифтом и акустической системы		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					Требуется реконструкция здания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					Требуется реконструкция здания
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					Требуется реконструкция здания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выделено в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, не организован судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией		Выделить в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, организовать судоперевод при оказании услуг, установить системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической



							системы. Требуется реконструкция здания	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	Нет специализированного кабинета	-	-	Обустройство специализированного кабинета

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виде работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**4. Санитарно-гигиенических помещений**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержан ие	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7	7	Не соответствует нормативу доступности, установленному для инвалидов, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической	К,С	Требуется реконструкция здания	Реконструкция здания

					информацией			
5.2	Душевая/ ванная комната	Н е т	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	е с т ь	18	18	организовать судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использовани ем цветowych и тактильных направляющи х, дублировании основной информации рельефно- точечным шрифтом и акустической информацией	Г,С		организовать судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использовани ем цветowych и тактильных направляющи х, дублировании
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет судоперевода при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использовани ем цветowych и тактильных направляющи х, дублировании основной информации рельефно- точечным шрифтом и акустической информацией			Требуется организовать судоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использовани ем цветowych и тактильных направляющи х, дублировании основной информации рельефно- точечным шрифтом и акустической информацией

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно

**I Результаты обследования:**  
**5. Системы информации на объекте**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области, 446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
6.1	Визуальные средства	нет				К,О,С,Г,У	установить	
6.2	Акустические средства	нет				К,О,С,Г,У	установить	
6.3	Тактильные средства	нет				К,О,С,Г,У	установить	
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет		Установить	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация  
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно